タップ穴は反対側面も同じ