
下側から見る
目盛装着図
5
15
5
4.5
13
30
55
20
2-1.6
R2.25
φ4.5
11
φ8
2-φ3.4
2-φ6.5
25
(13)
25
20
15
120
6-M4
深さ4
2-M2
深さ4
30
25
15
内側よりM3ねじ
35
15
8.5
3-M3
深さ5
12
12
60
6.5
13
35
2-M3
深さ4.5

ZMA-120